
Číslo zásahu: 8



Vyhlášení poplachu: 20:44
Typ události: Požár střechy RD
Adresa události: Ludgeřovice, Markvartovická 21/24
Technika: CAS 20 T815, DA 12 Transit
Doba zásahu: 3:15 hod.
Počet zasahujících členů: 11
Zasahující jednotky: JSDH Ludgeřovice, JSDH Markvartovice, HZS MSK PS Hlučín, HZS MSK PS O.-Přívoz

Popis*:*

Jednotka po příjezdu provedla průzkum, zjištěn požár půdního prostoru RD. Od CAS provedeno nataženi 1xB po rozdělovač a dále útočný proud C ve vnitřních prostorech. Po příjezdu velitele HZS st. Hlučín jsme se dále řídili jeho příkazy. Provedeno uzavření plynu. Od rozdělovače vytvořen 2"C" proud a započali s ochlazováním střechy ze strany od cesty. Po uhašení provedena kontrola termokamerou a rozebírání střešní konstrukce + hledání skrytých ohnisek. Ve 22:25 došlo k redukci jednotek a Tranzit byl poslán na HZ. Dále proveden úklid ohořele a vodou nasáté zateplovací vaty do pytlů a improvizovaná oprava střechy. V 0.00 hod byl objekt zkontrolován termokamerou a písemně předán majiteli s poučení o nutnosti kontroly požářiště do ranních hodin. Pak odjezd na základnu.